# Auditbericht – Zertifizierungsaudit (Beispiel)

Musterland Zertifizierung GmbH · Prüfallee 1 · 12345 Musterstadt · audit@musterland-zert.example

Organisation: Wendelmuth Werkzeugmaschinen GmbH, Musterweg 1, 12345 Musterstadt
Regelwerk: ISO 9001 · Audittag: 14.10.2026 · Auditorin der Zertifizierungsstelle
Geltungsbereich: Konstruktion und Fertigung von Spannvorrichtungen und Sonderanfertigungen

Ergebnis in Kürze:
– Die Abläufe sind geordnet; das interne Audit der Fertigung (26.08.2026) und die Managementbewertung (freigegeben am 06.10.2026) liegen vor.
– Die Reklamation von Nordwind ist nachvollziehbar bearbeitet: Sofortkorrektur, Ursache, Maßnahmen; die Wirksamkeit wird bis Januar 2027 geprüft.
– Nebenabweichung: Für die Fertigung gibt es keine gemessenen Ziele; der Ausschuss wird nur geschätzt.

Bitte senden Sie bis zum 13.11.2026 einen Korrekturplan zur Nebenabweichung.

Erfundenes Beispiel aus dem Praxisbuch MC4Y-Suite Band II (Peter Hoenig), Kapitel 8/9.
Alle Personen und Firmen sind erfunden; die Zertifizierungsstelle hat keinen realen Bezug.